

Obras y Reparaciones-2008

- **Marzo.-** 1º Reparación de la vidriera rota a consecuencia del robo en nuestra parroquia.
2º Colocación de rejas exteriores en las vidrieras para evitar en la medida de lo posible, nuevos incidentes.
- **Abril.-** Se abren en el lateral derecho cinco ojos de buey con el fin de dotar a esa parte del templo de mayor luminosidad y para que haya un sistema de ventilación natural para el verano. Se le colocan vidrieras para equilibrar estéticamente los laterales de la nave.
- **Mayo.-** Se coloca un cierre de aluminio rojo con cristales, en la entrada lateral, para evitar las corrientes de aire en el invierno y resguardar lo mejor posible del frío.
Se cierra también la zona de entrada al coro, disponiendo de esta forma de un espacio íntimo para celebrar el sacramento de la penitencia.
- **Junio.-** Restauración de la imagen de San Antonio. Tras varios meses de trabajo, finalizó la restauración de la imagen de San Antonio.
- **Jul/Ago.-** Se acomete una reforma general de la ermita de San Antonio, en la cual, se ha reparado la pared donde va adosado el retablo que estaba en estado ruinoso, se han quitado las capillas laterales (eran un añadido) del retablo, devolviéndolo a su estado original y se ha instalado una tarima flotante en toda la superficie de la ermita.
- **Noviembre.-** Limpieza general de toda la ermita de San Antonio